

СОГЛАСОВАНО Председатель ЮГО ООО ВОИ по Кемеровской области – Кузбассу <i>(подпись)</i> А.А. Денисенко ) « 1 » <u>апреля</u> 20 <u>24</u> г.	УТВЕРЖДАЮ Директор МБУК «ЮМДИИ» г. Юрга <i>(подпись)</i> (О.А. Дондерфер ) « 01 » <u>апреля</u> 20 <u>24</u> г.
---	--

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока г. Юрги
- 1.2. Адрес объекта Кемеровская область, город Юрга, пр. Победы, 15
- 1.3. Сведения о размещении объекта: музей занимает часть 1 этажа жилого дома, площадь 263,5 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): не имеется
- 1.4. Год постройки здания 1984г., последнего капитального ремонта не проводилось
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не установлена, капитального не установлена
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)  
**Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока» («МБУК «ЮМДИИ»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Кемеровская область, г.Юрга, пр.Победы, 15
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры и кино Администрации города Юрги
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Юрга, пр. Победы 13, каб.214 тел. (факс): 8 (38451) 4-70-02

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: **Культура**
- 2.2. Виды оказываемых услуг Деятельность музеев
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) На объекте, другое место пребывания инвалидов
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **180 человек**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Нет**

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

2) до остановки «Чибис» находящейся на пр-те Победа:

\* со стороны движения общественного транспорта от ул. Кирова в сторону площади Советов:

- автобусами: 1,2,3,9,30;

- маршрутками: 1Н,2,30Н,50Н

\* со стороны движения общественного транспорта от площади Советов в сторону ул. Кирова:

- автобусами: 1,2,4,5,4у,9,30

- маршрутками: 1Н,2, 30Н,

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **есть**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта

\* от остановки «Чибис»:

-со стороны движения общественного транспорта от ул.Кирова в сторону площади Советов- **380 м.**

- со стороны движения общественного транспорта от площади Советов в сторону ул. Кирова – **200м**

3.2.2. время движения (пешком)

\* от остановки «Чибис» до объекта **до 10 мин.**

\* от остановки площадь Советов до объекта **8мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **Да**

3.2.4. перекресток:

-на пути следования от остановки «Чибис» до объекта,есть регулируемый перекресток, с таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **Нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **Есть. Бордюры на аллее по пр. Победы, бордюры при движении от аллеи к крыльцу музея.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О, Г, У), ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

**Объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидам с нарушением умственного развития.**

**Объект временно недоступен для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов использующих для передвижения кресла-коляски.**

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	В рамках текущего и капитального ремонта
2	Вход (входы) в здание	В рамках текущего и капитального ремонта
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	В рамках текущего и капитального ремонта
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	В рамках текущего и капитального ремонта
5	Санитарно-гигиенические помещения	В рамках капитального ремонта
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	В рамках текущего ремонта
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решения с ТСР (техническими средствами реабилитации)
8	Все зоны и участки	В рамках текущего и капитального ремонта и индивидуального решения с ТСР (техническими средствами реабилитации)

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### 4.2. Период проведения работ 2023-2030гг.

в рамках исполнения мероприятий для обеспечения доступности объекта Музей детского

изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока г. Юрги, и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН, находящийся по адресу: Кемеровская область- Кузбасс, город Юрга, пр. Победы, 15

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В (Доступен частично всем)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

**ДЧ-В (Доступен частично всем)**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется

4.4.3. техническая экспертиза (разработка проектно – сметной документации): не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией: требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется согласование с КОО ООО ВОИ

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации, официальном сайте **Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока» («МБУК «ЮМДИИ»)**

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2. Акта обследования объекта: N акта \_\_\_\_\_ от " \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУК  
«ЮМДИИ» г. Юрги

О.А. Дондерфер  
2024г.

## АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) Музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока г. Юрги

1.2. Адрес объекта Кемеровская область - Кузбасс, город Юрга, пр. Победы, 15

1.3. Сведения о размещении объекта: музей занимает часть 1 этажа жилого дома, площадь 263,5 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв. м

1.4. Год постройки здания 1984г., последнего капитального ремонта не проводилось

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2018-2030г.г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока» («МБУК «ЮМДИИ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Кемеровская область, г.Юрга, пр.Победы, 15

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры и кино Администрации города Юрги

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Юрга, пр. Победы 13, каб.214 тел. (факс): 8 (38451) 4-70-02

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: Культура

2.2. Виды оказываемых услуг Деятельность музеев

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, на дому, дистанционно) На объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 180 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

2) до остановки «Чибис» находящейся на пр-те Победа:

\* со стороны движения общественного транспорта от ул. Кирова в сторону площади Советов:

- автобусами: 1,2,3,9,30;

- маршрутками: 1Н,2,30Н,50Н

\* со стороны движения общественного транспорта от площади Советов в сторону ул. Кирова:

- автобусами: 1,2,4,5,4у,9,30

- маршрутками: 1Н,2, 30Н,

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **есть**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта

\* от остановки «Чибис»:

-со стороны движения общественного транспорта от ул.Кирова в сторону площади Советов- **380 м.**

- со стороны движения общественного транспорта от площади Советов в сторону ул. Кирова – **200м**

3.2.2. время движения (пешком)

\* от остановки «Чибис» до объекта **до 10 мин.**

\* от остановки площадь Советов до объекта **8мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **Да**

3.2.4. перекресток:

-на пути следования от остановки «Чибис» до объекта,есть регулируемый перекресток, с таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **Нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **Есть. Бордюры на аллее по пр. Победы, бордюры при движении от аллеи к крыльцу музея.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания ДУ

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно частичноизбирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -временно недоступно.

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	В рамках текущего и капитального ремонта
2	Вход (входы) в здание	В рамках текущего и капитального ремонта
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	В рамках текущего и капитального ремонта
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	В рамках текущего и капитального ремонта
5	Санитарно-гигиенические помещения	В рамках капитального ремонта
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	В рамках текущего ремонта
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	В рамках текущего и капитального ремонта

-----  
<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБУК  
 «ЮМДИИ» г.Юрга

*О.А. Дондерфер*  
 « 01 » 04 2024г.



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г. Юрга

« 01 » 04 2024г.

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока г. Юрга

1.2. Адрес объекта Кемеровская область, город Юрга, пр. Победы, 15

1.3. Сведения о размещении объекта: музей занимает часть 1 этажа жилого дома, площадь 263,5 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): не имеется

1.4. Год постройки здания 1984г., последнего капитального ремонта не проводилось

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не установлена, капитального не установлена

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока» («МБУК «ЮМДИИ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Кемеровская область, г.Юрга, пр.Победы, 15

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры и кино Администрации города Юрги

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Юрга, пр. Победы 13, каб.214 тел. (факс): 8 (38451) 4-70-02

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: Культура

2.2. Виды оказываемых услуг Деятельность музеев

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, на дому, дистанционно) На объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно двигательного аппарата, инвалиды с нарушением

**слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **180 человек**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Нет**

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. . Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

2) до остановки «Чибис» находящейся на пр-те Победа:

\* со стороны движения общественного транспорта от ул. Кирова в сторону площади Советов:

- автобусами: 1,2,3,9,30;

- маршрутками: 1Н,2,30Н,50Н

\* со стороны движения общественного транспорта от площади Советов в сторону ул. Кирова:

- автобусами: 1,2,4,5,4у,9,30

- маршрутками: 1Н,2, 30Н,

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **есть**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта

\* от остановки «Чибис»:

-со стороны движения общественного транспорта от ул.Кирова в сторону площади Советов- **380 м.**

- со стороны движения общественного транспорта от площади Советов в сторону ул. Кирова – **200м**

3.2.2. время движения (пешком)

\* от остановки «Чибис» до объекта **до 10 мин.**

\* от остановки площадь Советов до объекта **8мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **Да**

3.2.4. перекресток:

-на пути следования от остановки «Чибис» до объекта,есть регулируемый перекресток, с таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **Нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **Есть. Бордюры на аллее по пр. Победы, бордюры при движении от аллеи к крыльцу музея.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания ДУ

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К,С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)

-----  
<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

**Объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидам с нарушением умственного развития.**

**Объект временно недоступен для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов использующих для передвижения кресла-коляски.**

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	В рамках текущего и капитального ремонта
2	Вход (входы) в здание	В рамках текущего и капитального ремонта
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	В рамках текущего и капитального ремонта
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	В рамках текущего и капитального ремонта
5	Санитарно-гигиенические помещения	В рамках капитального ремонта
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	В рамках текущего ремонта
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	В рамках текущего и капитального ремонта

-----  
 <\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2023-2030г.г.

в рамках исполнения мероприятий для обеспечения доступности объекта Музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока г. Юрги, и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН, находящийся по адресу: **Кемеровская область- Кузбасс, город Юрга, пр. Победы, 15**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В (Доступен частично всем)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

**ДЧ-В (Доступен частично всем)**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется

4.4.3. техническая экспертиза (разработка проектно – сметной документации): не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией: требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется согласование с КОО ООО ВОИ

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации, официальном сайте Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока» («МБУК «ЮМДИИ»)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 4 л.
2. Входа (входов) в здание на 7 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 4 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 3 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 8 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

---

---

Руководитель  
рабочей группы

Директор Дондерфер О.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы Администратор Паневина Ю.Ю.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Научный сотрудник Бельбас Л.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано "     " \_\_\_\_\_ 20    г.

Начальник УСЗН Администрации г. Юрги  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_.

**1. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока» («МБУК «ЮМДИИ»)  
г. Юрга, пр. Победы, 15**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/ нет	N на плане N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)		
1.1	Путь (пути) движения на территории	есть	1-4	<p>На остановках по пр-ту Победы отсутствуют схемы движения к объекту для МГН.</p> <p>На путях движения от остановок имеются неровности, чередование возвышенностей и впадин. Отсутствуют съезды при перепадах высот поверхностей пешеходных путей, а также проезжей части и тротуара на остановках общественного транспорта (высота бордюра не соответствует нормативным требованиям). Отсутствует на остановках общественного транспорта линия безопасности.</p>	(К,О,С,Г,У)	<p>Необходимо установить информационные указатели, обозначающие навигацию по пути следования к ОСИ; прим. п.5.1.3 СП 59.13330.2020</p> <p>Необходимо обратиться в Администрацию г.Юрга с ходатайством: 1.О восстановлении целостности покрытия пешеходного пути тротуаров; - покрытие должно быть ровным, поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 Кн/кН прим. п.5.1.11 СП 59.13330.2020 - высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участках вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05м. Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,015м. п.5.1.9 СП 59.13330.2020</p>	<p>Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР</p> <p>Организационные мероприятия</p>

						<p>- в местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным снижением с уклоном не более 1:20 (50%) или обустраивают съездами.</p> <p>п. 5.1.8 СП 59.13330.2020</p> <p>2. О выполнении на ближайших остановках общественного транспорта линию безопасности на расстоянии 420мм. от края бордюра.</p> <p><b>Приложение Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения №1);</b> <b>ГОСТ 52875-2018</b></p>	
1.2	Вход (входы)	есть	1,2	<p>1. Отсутствуют информационные элементы, указывающие направление движения к оборудованному для МПН входу</p> <p>2. Отсутствует тактильная информация об объекте и времени оказания услуг;</p> <p>3. Отсутствует знак доступности для инвалидов.</p>	С, Г, У	<p>1. Согласно п 6.2.1.1 ГОСТ Р 51671-2020 Технические средства ориентирующей визуальной информации должны быть размещены в зоне прямой видимости на высоте не менее 0,9 и не более 4,5м, в том числе указатели, расположенные на консолях и подвесных кронштейнах, должны размещаться на высоте не менее 2,2 и не более 4,5м</p> <p>2. Согласно п.6.5.9 СП 59.13330.2020 Устанавливается со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м от пола, обладает тактильным эффектом. Надписи выполнены как с применением тактильного плоскочечного шрифта, так и с применением системы Брайля.</p> <p>3. Согласно п.6.5.1 СП 59.13330.2020 Имеют тактильный эффект. Устанавливаются на высоте 1,2-1,6м от пола. Последующая пиктограмма устанавливается в зоне видимости предыдущей</p>	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	1-5	<p>1. Отсутствие контрастной маркировки крайней ступени лестницы.</p> <p>2. отсутствие противоскользящих накладок на ступени.</p> <p>3. отсутствие тактильной, дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей.</p> <p>4. отсутствие поручней, иных</p>	К, О, С, Г, У	<p>1. Необходимо обеспечить все ступени лестниц противоскользящими накладками.</p> <p>2. Следует предусматривать непрерывные по всей длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261</p>	Работы в рамках текущего ремонта

1.4	Пандус (наружный)	есть		2	направляющих Перепады высоты бордюра на пути к пандусу. Пандус не соответствует всем нормативным требованиям.			Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР
1.5	Автостоянка и парковка	Общедоступная, бесплатная		-	На стоянке возле объекта не организована парковка транспортных средств для инвалидов	К.О.,С,Г,У	<p><b>Необходимо</b> обратиться в Администрацию г.Юрги с ходатайством:</p> <p>О выделении на парковке 10% машино-мест для людей с инвалидностью, в том числе 5% расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвижающихся на кресле-коляске. Необходимо обозначить каждое выделенное машино-место дорожной разметкой и дорожными знаками.</p> <p><b>п.5.2.1 СП 59.13330.2020</b></p> <p>О размещении места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидами недалеко от входа, доступного для инвалидов (не далее 50м)</p> <p><b>п.5.2.2 СП 59.13330.2020</b></p> <p>О необходимости выполнения разметки мест для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, передвижающихся на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6м</p> <p><b>п.5.2.4 СП 59.13330.2020</b></p>	Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне					К.О.,С,Г,У	<p>Предусмотреть условия безопасного и удобного передвижения МПН по участку доступному к входу в здание с учетом требований СП 42.13330.</p> <p><b>П.5.1.3 СП 59.13330.2020</b></p> <p>Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками</p>	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ВНД (К.С) ДЧ-И (О.Г.У)	-	1,2	Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный: индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** Прилегающая территория доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Прилегающая территория временно недоступна с нарушением зрения, инвалидов использующих для передвижения кресла-коляски.

Для обеспечения условной доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН на всех путях движения. Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидам и МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330

Необходимо организовать ситуационную помощь через вызов персонала и оборудования место ожидания помощи для инвалидов и МГН. Для организации ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте персоналом учреждения необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;
- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
- провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте

**1. Результаты обследования:**

**2. Вход (входы) в здание**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юргинский музей детского искусства народов Сибири и Дальнего Востока» («МБУК «ЮМДИИ»)  
г. Юрга, пр. Победы, 15

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Наличие элемента		Наличие элемента		Виды работ
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
2.1	Лестница (наружная)	есть		1,5	<p><b>Центральный вход</b></p> <p>1.Отсутствуют предупреждающие тактильные напольные указатели перед лестницей;</p> <p>2.Отсутствуют поручни;</p> <p>3.Отсутствуют противоскользящие полосы на краевых ступенях</p>	О,С,У	<p><b>Центральный вход</b></p> <p>1.Согласно п.5.1.10 СП 59.13330.2020 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по <b>ГОСТ Р 52875-2018</b></p> <p>На расстоянии 300мм от кромки поступи первой ступени лестничного марша. Указатель глубиной от 500 до 600 мм и</p>	В рамках капитального ремонта

						<p>шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов.</p> <p><b>2. Согласно п. 5.1.13 СП 59.1330.2020</b> Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9м. Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части внешней лестницы.</p> <p><b>Согласно п. 6.1.2 СП 59.1330.2020 Параметры наружной лестницы следует принимать по п.5.1.13 СП 59.1330.2020</b></p> <p>Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3м.</p> <p><b>3 п.6.2.8 СП 59.1330.2020</b> На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м.</p>	<p>Организационные мероприятия. Индивидуальное решение с ТСП</p>
2.2	Пандус (наружный)	есть	2	1.Высота поручней 0.88м	К. О. У	<p><b>1. Согласно п.5.1.16 СП 59.1330.2020</b> Пандусы должны</p>	

2.3	Входная площадка	есть	1,5	1. Отсутствует тактильная	К, О, С, Г, У	<p>2. Завершающие части поручней пандуса установлены не по нормам.</p> <p>3. Уклон пандуса не соответствует нормам.</p> <p>4. Ширина пандуса 1,50м</p> <p>5. Отсутствует кнопка вызова персонала.</p>	<p>иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7м; верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохажей части пандуса (краем бортика)</p> <p>2. <b>Согласно п.5.1.13 СП 59.13330.2020</b> Перед нижним и верхним поручнем пандуса следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы пандуса на 0,3м.</p> <p>3. <b>Согласно п.5.1.14 СП 59.13330.2020</b> Уклон пандуса определяется в соответствии с таблицей 5.1</p> <p>4. <b>Согласно п.5.1.16 СП 59.13330.2020</b> Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с движением в одном направлении должна быть в пределах от 0,9 до 1,0м.</p> <p>5. <b>Согласно СП 59812-2021 п.4.3.1.7</b> Кнопка вызова персонала должна размещаться на высоте 0,85м от уровня земли (по центру кнопки) под тактильно-визуальным знаком доступности объекта для инвалидов по зрению.</p> <p>Сервисный знак обозначения кнопки вызова должен размещаться между ними.</p>	В рамках капитального ремонта
				1. <b>Согласно п.5.1.10 СП 59.13330.2020</b>				

	(перед дверью)		предупреждающая разметка перед дверью;	<p>Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по <b>ГОСТ Р 52875-2018</b></p> <p>На расстоянии 300мм от кромки проступи первой ступени лестничного марша. Указатель глубиной от 500 до 600 мм и шириной, равной ширине участка лестницы, разрезенного для движения инвалидов.</p> <p><b>2.Согласно СП 59812-2021 п.4.3.1.7</b> Кнопка вызова персонала должна размещаться на высоте 0,85м от уровня земли (по центру кнопки) под тактильно-визуальным знаком доступности объекта для инвалидов по зрению.</p> <p>Сервисный знак обозначения кнопки вызова должен размещаться между ними.</p>	
2.4	Дверь (входная)	есть	<p>1. Дверной проем одной двери 0,65м</p> <p>2. В дверных проемах имеются пороги высотой 0,04м</p>	<p><b>К,О,С</b></p>	<p><b>Текущий ремонт</b></p> <p>1. Расширение дверных проемов до действующих нормативов;</p> <p>2. Обустройство порогов до действующих нормативов.</p>

							<p><b>59. 30.2020</b> Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014м</p>	
2.5	Тамбур	есть	2	5	Тамбур имеет размер ширины 1,16м 1.Отсутствует тактильная предупреждающая разметка перед дверьми.	К,С,У	<p><b>Согласно п.5.1.10 СП 59.13330.2020</b> Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по <b>ГОСТ Р 52875-2018</b> Если дверь открывается на себя-на расстоянии, равном ширине полотна двери. Для раздвижных, а также если дверь открывается от себя – на расстоянии 300мм от положения двери в закрытом состоянии устанавливают рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.</p> <p><b>2.Согласно п.6.1.5 СП 59.13330.2020</b> Дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь</p>	



<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (ушей, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** Вход в здание доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением умственного развития, инвалидов с нарушением слуха.

Вход в здание не доступен для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов использующих для передвижения кресло-коляску.

Для обеспечения полной доступности, необходимо запроектировать и выполнить ремонт лестничного марша, привести в соответствии с требованиями номомаршевый пандус СП 59.13330.2020. Имеется проектно – сметная документация.

Установить тактильно-контрастные предупреждающие напольные указатели перед Лестничными маршами, входными дверными проемами, выделить контрастными маркировками периметр дверных проемов. Установить кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи около пандуса.

Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для этого необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»
- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях.
- провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МПН на объекте.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока» («МБУК «ЮМДИИ»)  
г. Юрга, пр. Победы, 15  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	6	Отсутствует мнемосхема	ДУ (К,О,Г,У)  ВНД (С)	В коридоре вблизи доступного входа разместить информационную тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему отображающую информацию о размещении и назначении помещений в здании. Разместить по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4м от доступного входа в здание. <b>п.6.5.12 СП 59.13330.2020</b>	Работы в рамках текущего ремонта
					Отсутствуют тактильно-предупредительные разметки перед дверьми тамбура при выходе из помещения		Необходимо выполнить тактильно-предупреждающий контрастный указатель «Внимание прямо по ходу движения –двери» перед дверьми тамбура при выходе из	

									помещения глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от положения двери в закрытом состоянии, так как дверь открывается от себя на ширину дверного проема <b>СП 59.13330.2020</b>	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	1	1,5	Отсутствие цветовой контрастной информации и указателей	ДУ (К,О,Г,У) ВНД (С)	Обеспечить устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875	Работы в рамках текущего ремонта		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	4	13-15		К,О,С,Г	1. Организовать в зоне обслуживания посетителей места отдыха и ожидания для инвалидов из расчета не менее 5% но не менее одного. <b>п.8.1.4 СП59.13330.2020</b> 2. Установить при входе в здание для инвалидов по зрению информационную мнемосхему (тактильная схема движения) <b>п.6.5.12 СП 59.13330.2020</b>	Работы в рамках текущего ремонта		
	ОБЩИЕ требования к зоне									

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О.Г.У), ВНД(К,С)	5	6,7,8	Работы в рамках текущего ремонта, капитального ремонта, организационные мероприятия

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВПД - недоступно

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальный, индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** Пути движения в здании недоступны для инвалидов использующих для передвижения кресло-коляску, инвалидов с нарушением зрения.

Пути движения в здании частично доступны для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением умственного развития, инвалидов с нарушением слуха.

Для обеспечения полной доступности предусмотрено размещение и донесение информации в доступной форме (на доступном, понятном языке людям с нарушением зрения и с нарушением слуха и обустроить пути эвакуации для инвалидов и МГН.

Необходимо организовать ситуационную помощь для инвалидов и МГН. Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для этого необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»
- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях.
- провести со всеми сотрудниками (обучение) правила оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте.

**1. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)**

**Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока» («МБУК «ЮМДИИ») г. Юрга, пр. Победы, 15  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	5	6,7,8	1.Отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей 2.Отсутствие поручней, иных направляющих 3.Отсутствие сурдо- и тифлосурдопереводчика Зал №1 ширина прохода в зал 1,82м Зал №2 ширина прохода в зал 1,60м Зал №3 ширина прохода в зал 1,86м	(К,Г,С)	Территории и здания музейных комплексов (музеев) различного назначения, художественных галерей, выставочных залов и т.д. должны быть доступны инвалидам всех категорий. <b>п.8.6.8 СП 59.13330.2020</b>	-

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	Зал №4 ширина прохода в зал 1,83м.	-	-	-	Работы в рамках текущего ремонта, капитального ремонта, индивидуальное решение ТСП
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-		-	-	-	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-		-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне								Необходимо выполнить контрастную маркировку контрастной лентой шириной 50мм по периметру табаритов открытых проемов в стенах п.6.2.23 СП 59.13330.2020, табл.А3 п.1.3 СП 136.13330.2012 Необходимо установить в соответствии с требованиями п.8.1.7. п.6.5.1 СП59.13330.2020 систему обеспечения разборчивости звуковой информации в демонстрационных залах. После установки системы необходимо установить знак информирования людей с нарушением слуха в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 прил.В

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания	ДЧ-В(С,О,Г,У), ВНД(К)	5	6,7,8	Индивидуальное решение ТСП

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, Л, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно.  
<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого обслуживания доступны частично избирательно для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением умственного развития.

Зоны целевого обслуживания временно недоступны для инвалидов использующих для передвижения кресла-коляски.

Для обеспечения полной доступности предусмотреть комплексное размещение и донесение информации в доступной форме (на доступном, понятном языке людям с нарушением зрения и с нарушением слуха и обустроить пути эвакуации для инвалидов и МГН.

Необходимо организовать ситуационную помощь для инвалидов и МГН.

Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для этого необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»
- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях.
- провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юргинский музей детского искусства народов Сибири и Дальнего Востока» («МБУК «ЮМДИИ») г. Юрга, пр. Победы, 15  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Виды работ	
		есть/нет	N на плане	N фото				
5.1	Туалетная комната	есть	6	9,10,11,12	Санузел не отвечает нормативным требованиям для МПН	Значимо для инвалида (категория)	Необходимо: - установить дверной проем шириной не менее 0,9м. Дверь должна открываться наружу. П. 6.1.5., п. 6.2.4, п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 - установить доводчик для безопасности движения инвалидов и МПН,обеспечивающего автоматическую задержку закрытия двери не менее 5секунд п. 6.1.5. п. 6.3.3.СП 59.13330.2020 Выполнить контрастную маркировку габаритов дверного проема контрастной лентой шириной 50мм по периметру дверного проема п. 6.2.23 СП59.13330.2020 -установить информационную табличку (в том числе тактильную) и специальный знак в том числе рельефный) для идентификации	Работы в рамках текущего ремонта, капитального ремонта. Индивидуальное решение ТСР

санузла всеми посетителями, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2-1,6м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5м. от края двери п.6.3.6. СП 59.13330.2020

- выполнить тактильные напольные предупреждающий контрастные указатели «Внимание прямо по ходу движения-дверь». Дверь открывается на себя СП159,13330.2020
- выполнить усиление крепления бочка унитаза, так чтобы его можно было применить как опору для спины п.6.3.3. 6.3.9 СП 59.13330.2020
- предусмотреть сбоку от унитаза пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8м для размещения кресла-коляски, а также крючки для костылей и других принадлежностей п.6.3.3 СП 59.13330.2020
- унитаз оборудовать поручнями.

Поручни расположить с двух сторон от унитаза с креплением на пол, либо рядом на стену на высоте 0,75м от пола: один поручень стационарный, другой откидывающийся со стороны посадки п.6.3.3. СП 59.13330.2020

- поручень выполнить круглого сечения диаметром 30-50мм п.5.16 ГОСТ Р 51261
- оборудовать раковину поручнями на высоте 0,75-0,8м(на одном уровне с краем раковины) для опоры инвалидов п 5.4.10. ГОСТ Р 51261
- установить над раковиной зеркало с поворотным механизмом и ручкой настройки для инвалида колясочника для настройки угла отражения в зоне умывальника и сушику для рук.

Нижний край зеркала следует располагать на высоте не более 0,8м от уровня пола. П 8.10.СП 136.13330.2012

- установить сушику для рук на высоте 0,85-1,1м от уровня пола, в зоне доступной для колясочника. п.6.3.3.,6.4.2 СП 59.13330.2020





**1. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока» («МБУК «ЮМДИИ») г. Юрга, пр. Победы, 15  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане			Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	Система средств информации и сигнализации об опасности не в полном объеме учитывает особенности людей с инвалидностью. -отсутствует информационная схема зон обслуживания; -отсутствуют тактильные знаки; -отсутствуют указатели получения услуг для людей с инвалидностью.	(К.О,Г.С,У).	Доступные для МГН элементы здания и территории идентифицировать символами доступности в следующих местах: - входы и выходы доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны; - зоны предоставления услуг; - пути эвакуации инвалидов; - доступные санитарно-бытовые помещения для инвалидов на креслах-колясках; В местах в которых находятся недоступные для инвалидов элементы	Работы в рамках текущего ремонта, капитально по ремонту, Индивидуальное решение ТСР

						<p>здания(входы, выходы), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. П.6.5.1 СП 59.1330.2020</p>	<p>Необходимо обустроить в зонах обслуживания посетителей место для обслуживания людей с инвалидностью, обеспечить их системой усиления звука (мобильной индукционной петлей) СП 59.1330.2020</p>	<p>Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной в соответствии с ГОСТ Р 52875 п.6.2.3 СП 59.1330.2020</p>	<p>Работы в рамках текущего ремонта, капитально го ремонта, Индивидуальное решение ТСР</p>
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует система усиления звука				
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют предупредительные тактильные предупреждающие указатели перед дверными проемами, поворотами коммуникационных путей, лестницей.				
	ОБЩИЕ требования к зоне								



Приложение 7  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
N 5.6/2024  
от "01" апреля 2024г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУК «ЮМДИИ»  
О.А.Дондерфер  
04 2024г.

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель ЮГО ООО ВОИ  
по Кемеровской области – Кузбассу  
(А.А. Денисенко )



« 1 » от 2024 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности  
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юргинский музей детского искусства народов Сибири и Дальнего Востока» («МБУК «ЮМДИИ»)  
(наименование объекта)

652050, Кемеровская обл., г. Юрга, пр. Победы, 15  
(адрес)

**I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам\*\***

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которыми предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (Дата контроля и результата)
1.1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Обратиться в Администрацию г. Юрги в Управление дорожного хозяйства и благоустройства с ходатайством о восстановлении пути движения от остановки к объекту, а именно: 1. Оснащение тактильными предупредительными полосами	К, С, Г, У			

				<p>перед проезжей частью:          2. Уstanовка расписания автобусов продублированного шрифтом Брайля;          3. Привести в соответствие имеющийся перепад высот, при пересечении пути следования с проезжей частью.          4. Привести в соответствие пешеходный путь.</p>			
1.2	Вход (входы) на территорию	С. Г, У	<p>1) 31.12.2025 (1 этап);          2) 31.12.2026 (1 этап);          3) 31.12.2028 (2 этап).</p>	<p>1. Установить информационные элементы;          2. Установить тактильную информацию об объекте и времени оказания услуг;          3. Установить знак доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий.</p>			
1.3	Автостоянка и парковка	К. О, У	<p>1) 31.12.24 (1 этап).</p>	<p>1. Обращение в Администрацию г.Юрги с ходатайством о выделении 10% машино-мест для людей с инвалидностью, в том числе расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске на территории городской парковки вблизи с объектом.          Необходимо обозначить каждое выделенное машино-место дорожной разметкой и дорожными знаками.</p>	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020.		

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
2.1	Лестница (наружная)	<b>Центральный вход</b> 1. Установить ТНУ перед лестницей в соответствии с действующими нормативами; 2. Установить поручни у лестницы. 3. Установить противоскользящие полосы на краевых ступенях.	О, С, У	<b>Центральный вход</b> 1) 31.12.28 (2 этап); 2) 31.12.26 (1 этап); 3) 31.12.24 (1 этап).		
2.2	Пандус (наружный)	<b>Центральный вход</b> 1. Устройство наружного пандуса до действующих нормативов; 2. Установить кнопку вызова персонала согласно нормам.	К, О, У	<b>Центральный вход</b> 1) 31.12.26 (1 этап); 2) 31.12.24 (1 этап).		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	<b>Центральный вход</b> 1. Обустройство тактильными предупредяющими указателями перед входными дверями; 2. Установить кнопку вызова персонала на соответствующей высоте.	С, Г, О, У	<b>Центральный вход</b> 1) 31.12.24 (1 этап); 2) 31.12.24 (1 этап).		
2.4	Дверь (входная)	<b>Центральный вход</b> 1. Расширение дверных	К, С, У	<b>Центральный вход</b>		

		проемов до действующих нормативов; 2. Обустройство порогов до действующих нормативов.		1) 31.12.28 (1 этап); 2) 31.12.28 (1 этап).		
2.5	Тамбур	<b>Центральный вход</b> 1. Оснастить тактильно-направляющей разметкой перед дверью в тамбуре; 2. Расширение дверного проема в тамбуре до действующих нормативов; 3. Обустройство порогов в тамбуре до действующих нормативов.	С, У, К	1) 31.12.24 (1 этап); 2) 31.12.28 (1 этап); 3) 31.12.28 (1 этап).		

### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
3.1.1	Коридор (холл)	1. Установка знаков и указателей, не содержащие текстовой информации; 2. Установка указателей для тактильного восприятия (контакта) дублированные шрифтом Брайля;	С, Г, У	1) 31.12.27 (1 этап); 2) 31.12.27 (1 этап).		
3.2.1	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	1. Установка тактильной мнемосхемы плана эвакуации; 2. Установка знака доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий;	К, О, С, Г, У	1) 31.12.28 (1 этап); 2) 31.12.28 (1 этап); 3) 31.12.28 (1 этап).		

3.3.1	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	1. Установка тактильной мембраны плана эвакуации; 2. Установка знака доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий; 3. Привести пороги на путях эвакуации в соответствие;	К, О, С, Г, У	1) 31.12.27 (1 этап); 2) 31.12.28 (1 этап); 3) 31.12.28 (1 этап).		
-------	---	---	---------------	--	--	--

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которыми предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
4.1.1	Зальная форма обслуживания	1. выполнить контрастную маркировку дверей и открытых проемов в стенах в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; - установить в соответствии с требованием систему обеспечения разборчивости звуковой информации; - после установки системы необходимо установить знак «информирование людей с нарушением слуха» в соответствии. 2. Организация свободного пространства, для размещения кресла-коляски.	Г, У, К	1) 31.12.28 (1 этап); 2) 31.12.28 (1 этап);		

5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквальное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
5.1.1	Туалетная комната	<p>Разработано проектное решение для перепланировки санитарно-гигиенического помещения в целях обеспечения доступности для МГН, а также инвалидов, передвигающихся на коляске, и учтены следующие работы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обустройство порогов до действующих нормативов.</li> <li>2. Расширение дверных проемов</li> <li>3. Установить поручни возле раковины.</li> <li>4. Установить электрополотенце.</li> <li>5. Установить зеркало согласно нормам.</li> <li>6. Организовать свободное пространство рядом с унитазом для размещения кресла-коляски.</li> <li>7. Установить кнопку вызова персонала.</li> <li>8. Оборудование знаком доступности туалета после выполнения всех мероприятий.</li> <li>9. Установить тактильную мнемосхему санузла.</li> </ol>	К, О, С, У	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 31.12.28 (1 этап);</li> <li>2) 31.12.28 (1 этап);</li> <li>3) 31.12.28 (1 этап);</li> <li>4) 31.12.28 (1 этап);</li> <li>5) 31.12.28 (1 этап);</li> <li>6) 31.12.28 (1 этап);</li> <li>7) 31.12.28 (1 этап);</li> <li>8) 31.12.28 (1 этап);</li> </ol>		

		10. Установка унитаза с нормативной высотой чаши унитаза. Возможна установка унитаза на оборудованный пьедестал для достижения нормативной высоты. 11. Установить писсуар согласно нормам. 12. Установить поручни возле унитаза.			
--	--	--	--	--	--

**6. Система информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которыми предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
6.1.1	Система информации	1. Идентифицирование символами доступности для МГН элементов здания и территории в соответствии с п. 6.5.1 СП 59.1333.2020 2. Обустройство в зонах обслуживания посетителей мест для обслуживания людей с инвалидностью, обеспечение их системой усиления звука (мобильной индукционной петлей) в соответствии с п. 8.1.10 СП 59.1333.2020. 3. Обустройство тактильными контрастными предупредоющими указателями участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, перед лестничным маршем в соответствии с ГОСТ Р 52875, п.6.2.3 СП 59.1330.2020.	К, О, С, У	1) 31.12.27 (1 этап); 2) 31.12.27 (1 этап); 3) 31.12.27 (1 этап)		

**II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ\*\***

№ п/п	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
1.	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К, Г, С, О, У	1.		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К, Г, С, О, У	2.		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	К, Г, С, О, У	3.		
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К, Г, С, О, У	Постоянно		
	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К, Г, С, О, У	5.		
3	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>	К, Г, С, О	-	-	-
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К, Г, С, О	6.		

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые) капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

\*\* - мероприятия, указанные в I разделе (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в II разделе, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем

**СОГЛАСОВАНО**  
**Председатель ЮГО ООО ВОИ**  
**по Кемеровской области – Кузбассу**  
**(А.А. Денисенко)**  
 « 01 » 01 2024 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Директор МБУК «ЮМДИИ»**  
**О.А. Дондерфер**  
 « 04 » 04 2024 г.



**План адаптации объекта ОСИ для МГН**

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока» («МБУК «ЮМДИИ»)**

**652050, Кемеровская обл., г. Юрга, пр. Победы, 15**  
**на период 2024-2028 гг.**

**I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам\*\***  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Категория МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
<b>Организационные мероприятия</b>							
1.1.	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов	К, О, С, Г, У	Орг. разработка локальных актов	1-й этап		2024	директор
1.2	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам.	К, О, С, Г, У	Орг. Разработка - плана инструктажа, - журнала учета инструктажа, - инструкций	1-й этап		2024	директор
1.3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим	К, О, С, Г, У	Орг. Разработка локальных актов	1-й этап		2024	директор

маломобильным гражданам (и их сопровождение)		2. Подготовка проектно-сметной документации					
2.1	Подготовка ПСД	ПСД	2-й этап	Бюджетные средства	2025	директор	
<b>3. Ремонтные работы</b>							
3.1	Вход (входы) на территорию	К, О, С, Г, У	3-й этап	Бюджетные средства	2026	директор	
3.2	Путь (пути) движения на территории	К, О, С, Г, У	3-й этап	Бюджетные средства	2026	директор	
3.3	Вход/входов в здание	К, О, С, Г, У	3-й этап	Бюджетные средства	2026	директор	
3.4	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	К, О, С, Г, У	3-й этап	Бюджетные средства	2026	директор	
3.5	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	К, О, С, Г, У	3-й этап	Бюджетные средства	2026	директор	
3.6	Санитарно-гигиенических помещений	К, О, С, Г, У	3-й этап	Бюджетные средства	2026-2028	директор	
3.7	Системы информации на объекте	К, О, С, Г, У	3-й этап	Бюджетные средства	2025-2028	директор	

Состояние доступности объекта для МГН		К	О	С	Г	У
- на начало планового периода		2024	2024	2024	2024	2024
- по завершении 1-го этапа план адаптации*		2025	2025	2025	2025	2025
- по завершении 2-го этапа план адаптации**		2026	2026	2026	2026	2026
- по завершении 3-го этапа план адаптации***		2028	2028	2028	2028	2028

\* - мероприятия первого этапа (исполженные) предлагаются планировать исполнять в ближайшее время ( после обследования объекта, в первую очередь организационные) в текущем году;  
 \*\* - мероприятия второго этапа требуют длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение, (подготовка проектно-сметной документации).  
 \*\*\* - мероприятия третьего этапа требуют значительных затрат времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

**Обозначения и сокращения****Категории инвалидов**

Г	инвалиды с нарушением слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах - колясках
О	инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушением зрения
У	инвалиды с нарушением интеллекта

**Виды работ по адаптации  
(в соответствии с классификатором)**

ТР	Текущий ремонт
ПСД	Подготовка проектно-сметной документации
КР	Капитальный ремонт
Орг.	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

# Результаты фотофиксации на объекте

## Вход на территорию



ФОТО 1

Отсутствует предупреждающий тактильный напольный указатель перед входной площадкой, что не соответствует требованию п.6.1.8 СП 59.13330.2020



ФОТО 2

## Пути движения на территории



фото 3

**Имеются перепады высоты поверхности бордюра, что не отвечает требованиям СП 59.13330.2020**



фото 4



Ширина рабочей створки двухстворчатой входной двери и тамбура не соответствует требованиям СП 59.13330.2020.

Отсутствует предупреждающий тактильный напольный указатель перед входной дверью, что не соответствует требованию п.6.1.8. СП 59.13330.2020

Размещение кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи не отвечает требованиям п.4.3.1.7 ГОСТ Р 59812-2021

### Тамбур





Отсутствует мнемосхема, что не соответствует требованиям п. 6.5.12 СП 59.13330.2020  
Отсутствует контрастная маркировка открытого проема в стене, что не отвечает требованиям п. 6.4.1, п.6.2.23 СП 59.13330.2020



Фото 7



Фото 8

Санитарно – гигиенические помещения



фото9



фото 10



фото 11



фото 12

Туалетная комната не соответствует требованиям для МГН п.6.3.3,6.3.2. СП59.13330.2020

## ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ

при возникновении пожара и других  
чрезвычайных ситуаций из помещений  
«Юргинский музей детского изобразительного  
искусства народов Сибири и Дальнего Востока»

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБУК «ЮМДИИ»

О. А. Дондерфер

2018г.






Фото 14



Фото 15

